


Surface

MINÉ


à ciel ouvert




Dumping Ore into Crusher / Déchargement du minéral dans un concasseur




1 Mine Engineering / Génie minier




2 Clearing Timber and Overburden / Défrichage et enlèvement des morts-terrains



9 Crushed Ore for Delivery to the Concentrator / Minéral concassé destiné au concentrateur



7 Hauling Ore or Waste / Roulage du minéral ou des stériles




3 Drilling Blastholes / Forage des trous de mine



6 Loading Broken Material / Chargement du minéral abattu



5 Blasting / Sautage



4 Loading Explosives / Chargement des explosifs